






Armado paso a paso
Circuito Pikler



a	A	2
b	B	2
c	C	2
d	D	2
e		28
f	F	2



		cantidad
g	Tornillos 1/2'	48
h	Tornillos 2'	8
i	Perno coche 2'	2




Piezas:

a 2

e 8

g 10

h 6



Paso 1



Piezas:


b 2

e 7

g 14

h 2

i 2



Paso 2




Piezas:

c 2


g 2

h 4

i 2



Paso 3



Paso 4




Piezas:


e 13

f 2

g 26



Paso 5



Paso 6